



PLENAVER VISTORIA VEICULAR

Data Vistoria: 12/07/2021

22.749.502/0001-52

LAUDO DE AVALIAÇÃO

(11) 5031-4102

Itaú Unibanco SA

## DADOS VEÍCULO

<b>Placa</b>	<b>Chassi</b>	<b>Chassi BIN</b>	<b>Código Molicar</b>	<b>Código Fipe</b>
EQH3099	8BCLDRFJWAG546020	8BCLDRFJWAG546020	01002312-4	011086-8
<b>Ano fabricação</b>	<b>Ano Modelo</b>	<b>Nº do motor BIN</b>	<b>Nº do Motor Observado</b>	<b>Cor</b>
2010	2010	10TWAA0049121	10TWAA0049121	PRATA
<b>Combustível</b>	<b>Motorização</b>	<b>Tipo de câmbio</b>	<b>Odômetro (KM)</b>	<b>Renavam</b>
ALCOOL/GASOLINA	2.0	Automático	150876	00223324175
<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Versão Veículo</b>	<b>Quantidades de portas</b>	<b>Tipo de Direção</b>
CITROEN	C4	PALLAS	4	Hidráulica
<b>Histórico de leilão</b>	<b>Status Itaú</b>	<b>Chassi Remarcado?</b>	<b>Situação Chassi</b>	
NÃO	REGULAR 2	Não	Em circulação	
<b>Cidade Vistoria</b>	<b>Estado Vistoria</b>	<b>UF Vistoria</b>	<b>Patio Vistoria</b>	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP	SP	HUB - SBC	

### Observações:

Estado: São Paulo Código MOLICAR: 01002312-4 CITROEN C4 PALLAS GLX 2.0 16V AT 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2010 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1409 Potência Máxima: 143 CV

**LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO****LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA****LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO****LATERAL TRASEIRA MOTORISTA**

**ESTOFAMENTO DIANTEIRO**



**ESTOFAMENTO TRASEIRO**



**PANORAMICA DO MOTOR**



**PAINEL**



## Estado do veículo

### PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não foi possível verificar
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não foi possível verificar
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Ausente
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não foi possível verificar
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não foi possível verificar
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO	Não foi possível verificar
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem Danos

### PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não foi possível verificar
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não foi possível verificar
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Meia-Vida
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não foi possível verificar



PLENAVER VISTORIA VEICULAR  
LAUDO DE AVALIAÇÃO

# Estado do veículo

## BANCOS E REVESTIMENTO

ENCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Couro

## LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável

## LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável

## ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Sim
TIPO DE CHAVE	Simplex
VEÍCULO LIGA	Sim
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

## ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Ruim
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Possui
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

## EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Possui
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro e Traseiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não foi possível verificar
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

## PNEUS / RODAS

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
POSSUI CALOTA	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Liga Leve

## FOTOS

**ODÔMETRO (KM)**



**CAPÔ**



**PARA-CHOQUE DIANTEIRO**



**PARA-SOL**



**PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO**



**PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**



**PORTA TRASEIRA ESQUERDA**



**PARA-CHOQUE TRASEIRO**



**PNEU ESTEPE**



**PORTA MALAS**



**PARALAMA DIANTEIRA DIREITA**




**PORTA DIANTEIRA DIREITA**



**PORTA TRASEIRA DIREITA**



**PNEU DIANTEIRO DIREITO**



**PNEU TRASEIRO DIREITO**



**PNEU DIANTEIRO ESQUERDO**



**PNEU TRASEIRO ESQUERDO**



**RODA ESTEPE**



**MACACO**



**TRIANGULO**



**CHAVE DE RODA**



**REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS**



**MANUAL DE INSTRUÇÃO**



**ASSOALHO CENTRAL**



**ASSOALHO DO PORTA MALAS**



**REVESTIMENTO DO TETO**



**TETO**



**TIPO DE CHAVE**



**NUMERAÇÃO DO CHASSI**



**NUMERAÇÃO DO MOTOR**

