



PLENAVER VISTORIA VEICULAR  
CNPJ: 22.749.502/0001-52  
(11) 5031-4102

<b>Placa</b>	<b>Chassi</b>	<b>Chassi BIN</b>	<b>Código Molicar</b>	<b>Código FIPE</b>
<b>Ano Fabricação</b>	<b>Ano Modelo</b>	<b>Motor BIN</b>	<b>Motor Observado</b>	<b>Cor</b>
2011	2012		05116201-5	005323-6
<b>Combustível</b>	<b>Motorização</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Odômetro (KM)</b>	<b>Renavam</b>
DIESEL	2.0	Manual	209369	PRATA
<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Versão Veiculo</b>	<b>Quantidades de portas</b>	<b>Tipo de Direção</b>
VOLKSWAGEN	AMAROK	CD	4	Hidráulica
<b>Histórico de leilão</b>	<b>Status Itaú</b>	<b>Chassi Remarcado?</b>	<b>Motivo Reprova/ Restrição</b>	<b>Situação Chassi</b>
Possui	Bom		---	Em circulação
<b>Cidade Vistoria</b>	<b>Estado Vistoria</b>	<b>UF Vistoria</b>	<b>Patio Vistoria</b>	
São Bernardo do Campo	SP	SP	HUB SGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	

### Observações:

Estado: São Paulo Código MOLICAR: 05116201-5 VOLKSWAGEN AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2.0 16V TB-IC MT 4p Dies. Ano Fabricação: 2011  
Ano Modelo: 2012 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 2082 Potência Máxima: 163 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO



LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



**ESTOFAMENTO DIANTEIRO**



**ESTOFAMENTO TRASEIRO**



**COMPARTIMENTO MOTOR**



**PAINEL INTERNO**



**ESTADO DO VEÍCULO**

**PARTE DIANTERIA**

<b>CAPÔ</b>	Danificado Reparável
<b>FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO</b>	Não Funciona
<b>FAROL DE NEBLINA DIREITO</b>	Não Funciona
<b>FAROL DE NEBLINA ESQUERDO</b>	Não Funciona
<b>FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO</b>	Não Funciona
<b>GRADE</b>	Sem Danos
<b>GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO</b>	Preservada
<b>LANTERNA DIANTEIRA DIREITA</b>	Não Funciona
<b>LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA</b>	Não Funciona
<b>LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO</b>	Possui
<b>PARA-CHOQUE DIANTEIRO</b>	Danificado Reparável
<b>PARA-SOL</b>	Possui
<b>VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS</b>	Não Funciona

**PARTE TRASEIRA**

<b>GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO</b>	Preservada
<b>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</b>	Não Funciona
<b>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</b>	Não Funciona
<b>LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO</b>	Não Possui
<b>PARA-CHOQUE TRASEIRO</b>	Danificado Reparável
<b>PNEU ESTEPE</b>	Necessário a Troca
<b>PORTA MALAS</b>	Danificado Reparável
<b>VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO</b>	Não Funciona



PLENAVER VISTORIA VEICULAR  
CNPJ: 22.749.502/0001-52  
(11) 5031-4102

## ESTADO DO VEÍCULO

### BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Couro

### LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável

### LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável

### ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Canivete
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

### ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Ruim
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Ruim
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

### EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Não Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Delaminado
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Completo
TRAVA ELÉTRICA	Funcionando
TRIANGULO	Não Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro e Traseiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui
MACACO	Não Possui

### LATERAL DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Liga Leve

FOTOS


ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO



CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS



REVESTIMENTO DO TETO



TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



---

VISTORIADOR (ANTONIO ROCHA RODRIGUES JUNIOR)