

Nome da Empresa: CAPITAL AVALIAÇÕES E SERVIÇOS VEICULARES LTDA					
CPF / CNPJ: 13.072.882/0001-42		Data Solicitação: 19/07/2021			
Telefone: 2091 2040		Data Vistoria: 21/07/2021			
Cliente: Banco Itau Unibanco S/A		Data Baixa: 22/07/2021			
Local da vistoria: HUB (MG)		Cidade: BETIM		UF: MG	
Dados do Veículo					
Placa: OPV9331	Nº Chassi Observado: 9BGSU19F0EC101363	Nº Chassi Bin: 9BGSU19F0EC101363	Cod. Molicar: 01710130-0	Cod. Fipe:	
Ano Fabr: 2013	Ano Modelo: 2014	Nº Motor Bin: NAA322748	Nº Motor Observado: NAA322748	Combustível: Alcool/Gasolina	
Cor: Preta	Motorização: 1.0	Tipo de Câmbio: MANUAL	Odômetro(KM): 131510	Renavam: 00535692110	
Qtde Portas: 4	Modelo: CLASSIC	Versão do Veículo: LS 1.0 VHC-E 8v(Flexpower)	Marca: CHEVROLET	Tipo de Direção: Mecanica	
Histórico do Leilão: NÃO POSSUI		Chassi Remarcado: NORMAL	Situação do Chassi: CIRCULACAO	Histórico de Sinistro: NÃO POSSUI	



45º do Lado Esquerdo (traseira)



45º Lado Direito (traseira)



Estrutura Coluna Central Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Estrutura Teto



Gravação vidro da porta dianteira esquerda



Gravação vidro da porta traseira esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Dianteira



45° lado esquerdo (frente)



Condição do Número do Motor



Condição do Número do Chassi

Agregados	Resultado	Observação
Condição do Número do Motor	Aprovado	
Condição do Número do Chassi	Aprovado	

Traseira			
Lacre de Placa	Sem Danos	Carroceria	Não Possui
Pneu e Roda Estepe	Necessita de Troca	Gravação do Para-Brisa Traseiro	Preservada
KIT GNV	Não Possui	Assoalho do Porta Malas	Sem Danos
Chave de Roda	Possui	Encosto de cabeça nos assentos traseiro	Bom
Escapamento	Possui	Lanterna Traseira Direito	Funcionando
Lanterna Traseira Esquerdo	Funcionando	Limpador de para-brisa Traseiro	Não Possui
Macaco	Possui	Para-choque Traseiro	Sem Danos
BAU/CAÇAMBA	Não Possui	Placa Traseira	Sem Danos
Porta Malas	Sem Danos	Roda Estepe	Sem danos
Triangulo	Possui	Vidro Vigia Traseiro	Preservada

Lado Esquerdo			
gravação vidro porta dianteira esquerda	Original	Pneus Dianteiro Esquerdo	Meia Vida
Pneus Traseiro Esquerdo	Necessita troca	Gravação do vidro traseiro esquerdo	Preservado
Gravação do vidro dianteiro esquerdo	Preservado	Caixa de Ar	Sem danos
Chave Original?	Possui	Coluna	Sem Danos
Coluna Central Esquerda	Sem Danos	Coluna Traseira Esquerda	Sem Danos
Estofado	Bom	Lateral traseira esquerda	Sem danos
Espelho Retrovisor Esquerdo	Sem Danos	Estado do AirBag	Não Deflagrado

ParaLama Dianteiro Esquerdo	Sem Danos	Porta Dianteira Esquerda	Sem Danos
Porta Traseira Esquerda	Sem Danos	Tapete	Bom
Veículo com chave	Sim	Vidro Vigia Esquerdo	Preservado
Vidro Dianteiro Esquerdo	Preservado	Vidro Elétricos Traseiros	Não Possui
Vidro Traseiro Esquerdo	Preservado	Caixa de Roda	Sem danos

Dianteira			
Gravação do Para Brisa dianteiro	Preservada	Etiqueta ETA motor	Preservada
Freios ABS	Não Possui	Capô	Sem danos
Encosto de cabeça nos assentos dianteiros	Bom	Farol alto Dianteiro Direito	Funciona
Farol alto Dianteiro Esquerdo	Funciona	Farol de neblina Direito	Não Possui
Farol de neblina Esquerdo	Não Possui	Funilaria	Bom
Limpador de para-brisa Dianteiro	Possui	Para-choque Dianteiro	Danificado Reparável
BATERIA	Não substituir	Vidros Blindados	Não Possui
Placa Dianteira	Sem Danos	Tipo de Chave	Convencional
Tipo de Direção	Mecanica	Veículo Liga?	Sim
Taxi?	Não	Compartimento do motor	Sem danos
Grade	Sem danos	Lanterna Dianteira Direito	Funcionando
Lanterna Dianteira Esquerdo	Funcionando	Parabrisa Dianteiro	Sem danos
Longarina	Sem danos	Vidro Blindado	Não Possui

Lado Direito			
Etiqueta ETA coluna	Preservada	Pneus Dianteiro Direito	Meia Vida

Gravação vidro dianteiro direito	Preservado	Etiqueta ETA Assoalho	Preservada
Gravação vidro traseiro direito	Preservada	Pneus Dianteiro Direito	Meia Vida
Pneus Traseiro Direito	Necessário troca	Caixa de Ar D	Sem Danos
Cinto de segurança	Possui	Coluna dianteira direita	Sem Danos
Coluna Central Direita	Sem danos	Coluna Traseira direita	Sem danos
Lateral traseira direito	Sem danos	Revestimento Interno das portas	Sem Danos
Espelho Retrovisor Direito	Sem danos	ParaLama Dianteiro Direito	Sem Danos
Porta Dianteira Direita	Sem Danos	Porta Traseira Direita	Sem Danos
Calota Estado	Danificadas	Tipo de Blindagem	Não Possui
Tipo de Estofado	Tecido	Tipo de Roda	Ferro
Vidro Vigia Direito	Preservado	Vidro Dianteiro Direito	Preservada
Vidro Elétricos Dianteiro	Funciona	Vidro Traseiro Direito	Preservado
Caixa de Roda Direita	Sem Danos	Espelho Retrovisor Interno	Sem danos
Revestimento do Teto	Bom	Possui Calota ?	Possui

Agregados			
Nº do Chassi	Dentro dos Padrões Habituais do Fabricante	Nº do Motor	Dentro dos Padrões Habituais do Fabricante
Nº do Câmbio	Não Verificado	Tipo de Câmbio	Manual
Assoalho central	Sem Danos	Câmbio Engata?	Sim
Teto	Sem Dano	Dano estrutural do Teto	Sem danos
Suspeita de Adulteração?	Não	Veículo Modificado	Não
Chassi Remarcado?	Não	Plaqueta de ano de Fabricação	Preservada

Acessórios			
Rádio CD/MP3	Sem Danos Aparentes	Travas Elétricas	Sem Danos Aparentes
Vidros Elétricos	Sem Danos Aparentes	Para Sol	Sem Danos Aparentes



Placa Traseira



Lacre/QRCODE da Placa



Gravação do vidro vigia



Tampa do Porta Malas



Pneu Estepe



Porta malas



Interior do veículo



Odômetro



Espelho Retrovisor Esquerdo



Para Lama Diant. Esquerdo



Gravação do vidro pára-brisa



45° do lado direito (frente)



Etiqueta ETA (compartimento do motor)



Compartimento do motor



Estrutura Longarina Direita



Estrutura Longarina Esquerda



Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Avaria Pára-Choque Dianteiro




Corredor/Bancos



Interior do veículo



Gravação vidro da porta dianteira direita



Pneus Traseiros Lado Direito



Etiqueta ETA (assoalho)



Etiqueta ETA (batente da porta)




Gravação do vidro porta traseira direita



Gravação do vidro traseiro direito



Estrutura Assoalho




Estrutura Coluna Central Direita




Estrutura Coluna Dianteira Direita




Estrutura Coluna Traseira Direita



Pneu Dianteiro Lado Direito



Espelho Retrovisor Direito



Para Lama Diant. Direito




Rádio CD/MP3



Travas Elétricas



Vidros Elétricos



Para Sol

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Vistoriador: Julio Cesar da Silva



Analista: Irurá Rodrigues Jr