

Placa	Chassi	Chassi BIN	Codigo Molicar	Codigo FIPE
PWG2961	93Y4SRD04GJ944303	93Y4SRD04GJ944303	04002429-5	025136-4
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	Motor Observado	Cor
2015	2016	D4DJ754Q134285	D4DJ754Q134285	BRANCA
Combustivel	Motorização	Tipo de cambio	Odômetro (KM)	Renavam
ALCOOL/GASOLINA	1.0	Manual	94827	01054162295
Marca	Modelo	Versão Veiculo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
RENAULT	LOGAN	EXPR	4	Hidráulica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não	Regular 2			Em circulãção
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patio Vistoria	
São Bernardo do Campo	SP	SP	HUB SGA - SÃO BERNARDO	DO CAMPO/SP

Observações:

Estado: São Paulo Código MOLICAR: 04002429-5 RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.0 16V HIPOWER 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2015 Ano Modelo: 2016 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1025 Potência Máxima: 78 CV



















ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTERIA		
CAPÔ	Danificado Reparável	
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Funciona	
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Funciona	
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Funciona	
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Funciona	
GRADE	Sem Danos	
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada	
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Funciona	
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Funciona	
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui	
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Necessita de Troca	
PARA-SOL	Possui	
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Funciona	

PARTE TRASEIRA		
GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada	
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Funciona	
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Funciona	
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui	
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável	
PNEU ESTEPE	Necessário a Troca	
PORTA MALAS	Danificado Reparável	
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui	



ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO		
ESCOSTO DE CABEÇA DIANTERIO	Bom	
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom	
ESTOFADO	Ruim	
TIPO DE ESTOFADO	Pano	

LATERAL ESQUERDA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada	
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável	
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável	
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável	
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável	

LATERAL DIREITA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada	
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável	
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável	
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável	
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável	

ACIONAMENTO DO MOTOR		
VEÍCULO COM CHAVE	Sim	
TIPO DE CHAVE	Simples	
VEÍCULO LIGA	Sim	
CHAVE ORIGINAL	Sim	
CHAVE RESERVA	Não Possui	
CÂMBIO ENGATA	Sim	

ESTRUTURA		
ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Reparada com Danos	
CAIXA DE AR	Sem Danos	
COLUNA	Sem Danos	
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos	
ESCAPAMENTO	Possui	
FUNILARIA	Ruim	
LONGARINA	Sem Danos	
REVESTIMENTO DO TETO	Bom	
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom	
TAPETE	Possui	
TETO	Danificado Reparável	
VEÍCULO MODIFICADO	Não	

EQUIPAMENTOS		
AIR BAG	Possui	
BLINDAGEM	Não Possui	
CHAVE DE RODA	Possui	
CINTO DE SEGURANÇA	Possui	
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado	
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui	
FREIOS ABS	Possui	
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui	
TRAVA ELÉTRICA	Possui	
TRIANGULO	Possui	
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico	
AR CONDICIONADO	Funciona	
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui	
MACACO	Possui	

LATERAL DIREITA		
PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida	
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca	
PNEU TRASEIRO ESQUERO	Necessário a Troca	
POSSUI CALOTAS	Não Possui	
RODA ESTEPE	Sem Danos	
TIPO DE RODA	Ferro	



FOTOS



































































