

| Nome da Empresa: CAPITAL AVALIAÇÕES E SERVIÇOS VEICULARES LTDA | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------|
| CPF / CNPJ: 13.072.882/0001-42 | | Data Solicitação: 29/07/2021 | | | |
| Telefone: 2091 2040 | | Data Vistoria: 02/08/2021 | | | |
| Cliente: Banco Itau Unibanco S/A | | Data Baixa: 02/08/2021 | | | |
| Local da vistoria: HUB (MG) | | | Cidade: BETIM | | UF: MG |
| Dados do Veículo | | | | | |
| Placa: OPU4736 | Nº Chassi Observado: 9BGJB75Z0DB274474 | Nº Chassi Bin: 9BGJB75Z0DB274474 | Cod. Molicar: 01712501-7 | Cod. Fipe: | |
| Ano Fabr: 2013 | Ano Modelo: 2013 | Nº Motor Bin: CPA024142 | Nº Motor Observado: CPA024142 | Combustível: Alcool/Gasolina | |
| Cor: Prata | Motorização: 1.8 | Tipo de Câmbio: MANUAL | Odômetro(KM): 202256 | Renavam: 00533415268 | |
| Qtde Portas: 4 | Modelo: SPIN | Versão do Veículo: LT 1.8 8V (Econo.Flex) | Marca: CHEVROLET | Tipo de Direção: Assistida | |
| Histórico do Leilão: NÃO POSSUI | | Chassi Remarcado: NORMAL | Situação do Chassi: CIRCULACAO | Histórico de Sinistro: NÃO POSSUI | |



45° do Lado Esquerdo (traseira)



45° Lado Direito (traseira)



Estrutura Coluna Central Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Estrutura Teto



Gravação vidro da porta dianteira esquerda



Gravação vidro da porta traseira esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Dianteira



45° lado esquerdo (frente)



Condição do Número do Motor



Condição do Número do Chassi



Número do Motor

| Agregados | Resultado | Observação |
|------------------------------|-----------|------------|
| Condição do Número do Motor | Aprovado | |
| Condição do Número do Chassi | Aprovado | |
| Número do Motor | Aprovado | |

| Traseira | | | |
|----------------------------|-------------|---|----------------------|
| Lacre de Placa | Sem Danos | Carroceria | Não Possui |
| Pneu e Roda Estepe | Meia Vida | Gravação do Para-Brisa Traseiro | Preservada |
| KIT GNV | Não Possui | Assoalho do Porta Malas | Sem Danos |
| Chave de Roda | Possui | Encosto de cabeça nos assentos traseiro | Bom |
| Escapamento | Possui | Lanterna Traseira Direito | Funcionando |
| Lanterna Traseira Esquerdo | Funcionando | Limpador de para-brisa Traseiro | Possui |
| Macaco | Possui | Para-choque Traseiro | Danificado Reparavel |
| BAU/CAÇAMBA | Não Possui | Placa Traseira | Sem Danos |
| Porta Malas | Sem Danos | Roda Estepe | Sem danos |
| Triangulo | Possui | Vidro Vigia Traseiro | Preservada |

| Lado Esquerdo | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| gravação vidro porta dianteira esquerda | Original | Pneus Dianteiro Esquerdo | Necessita troca |
| Pneus Traseiro Esquerdo | Necessita troca | Gravação do vidro traseiro esquerdo | Preservado |
| Gravação do vidro dianteiro esquerdo | Preservado | Caixa de Ar | Sem danos |
| Chave Original? | Possui | Coluna | Sem Danos |
| Coluna Central Esquerda | Sem Danos | Coluna Traseira Esquerda | Sem Danos |
| Estofado | Bom | Lateral traseira esquerda | Sem danos |
| Espelho Retrovisor Esquerdo | Sem Danos | Estado do AirBag | Não Deflagrado |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| ParaLama Dianteiro Esquerdo | Danificado Reparavel | Porta Dianteira Esquerda | Sem Danos |
| Porta Traseira Esquerda | Sem Danos | Tapete | Bom |
| Veículo com chave | Sim | Vidro Vigia Esquerdo | Preservado |
| Vidro Dianteiro Esquerdo | Preservado | Vidro Elétricos Traseiros | Funciona |
| Vidro Traseiro Esquerdo | Preservado | Caixa de Roda | Sem danos |

| Dianteira | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------------|
| Gravação do Para Brisa dianteiro | Preservada | Etiqueta ETA motor | Preservada |
| Freios ABS | Possui | Capô | Danificado Reparável |
| Encosto de cabeça nos assentos dianteiros | Bom | Farol alto Dianteiro Direito | Funciona |
| Farol alto Dianteiro Esquerdo | Funciona | Farol de neblina Direito | Não Possui |
| Farol de neblina Esquerdo | Não Possui | Funilaria | Bom |
| Limpador de para-brisa Dianteiro | Possui | Para-choque Dianteiro | Danificado Reparável |
| BATERIA | Não substituir | Vidros Blindados | Não Possui |
| Placa Dianteira | Danificada | Tipo de Chave | Canivete |
| Tipo de Direção | Hidráulica | Veículo Liga? | Sim |
| Taxi? | Não | Compartimento do motor | Sem danos |
| Grade | Sem danos | Lanterna Dianteira Direito | Funcionando |
| Lanterna Dianteira Esquerdo | Funcionando | Parabrisa Dianteiro | Necessita de troca |
| Longarina | Sem danos | Vidro Blindado | Não Possui |

| Lado Direito | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Etiqueta ETA coluna | Preservada | Pneus Dianteiro Direito | Necessita de Troca |

| | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| Gravação vidro dianteiro direito | Preservado | Etiqueta ETA Assoalho | Preservada |
| Gravação vidro traseiro direito | Preservada | Pneus Dianteiro Direito | Necessário Troca |
| Pneus Traseiro Direito | Meia Vida | Caixa de Ar D | Sem Danos |
| Cinto de segurança | Possui | Coluna dianteira direita | Sem Danos |
| Coluna Central Direita | Sem danos | Coluna Traseira direita | Sem danos |
| Lateral traseira direito | Sem danos | Revestimento Interno das portas | Sem Danos |
| Espelho Retrovisor Direito | Sem danos | ParaLama Dianteiro Direito | Sem Danos |
| Porta Dianteira Direita | Sem Danos | Porta Traseira Direita | Sem Danos |
| Calota Estado | Não Possui | Tipo de Blindagem | Não Possui |
| Tipo de Estofado | Tecido | Tipo de Roda | Ferro |
| Vidro Vigia Direito | Preservado | Vidro Dianteiro Direito | Preservada |
| Vidro Elétricos Dianteiro | Funciona | Vidro Traseiro Direito | Preservado |
| Caixa de Roda Direita | Sem Danos | Espelho Retrovisor Interno | Sem danos |
| Revestimento do Teto | Bom | Possui Calota ? | Não Possui |

| Agregados | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nº do Chassi | Dentro dos Padrões Habituais do Fabricante | Nº do Motor | Dentro dos Padrões Habituais do Fabricante |
| Nº do Câmbio | Não Verificado | Tipo de Câmbio | Manual |
| Assoalho central | Sem Danos | Câmbio Engata? | Sim |
| Teto | Sem Dano | Dano estrutural do Teto | Sem danos |
| Suspeita de Adulteração? | Não | Veículo Modificado | Não |
| Chassi Remarcado? | Não | Plaqueta de ano de Fabricação | Preservada |

| Acessórios | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ar Condicionado | Sem Danos Aparentes | Direção Assistida | Sem Danos Aparentes |
| Freios ABS | Sem Danos Aparentes | Travas Elétricas | Sem Danos Aparentes |
| Vidros Elétricos | Sem Danos Aparentes | Air Bag | Sem Danos Aparentes |
| Para Sol | Sem Danos Aparentes | | |



Placa Traseira



Lacre/QRCODE da Placa



Gravação do vidro vigia



Tampa do Porta Malas



Pneu Estepe



Porta malas



Avaria Pára-Choque Traseiro



Avaria Lanterna Direita



Interior do veículo



Odômetro



Espelho Retrovisor Esquerdo



Para Lama Diant. Esquerdo



Avaria Pára-Lama Esquerdo



Gravação do vidro pára-brisa



45° do lado direito (frente)



Etiqueta ETA (compartimento do motor)



Compartimento do motor



Estrutura Longarina Direita



Estrutura Longarina Esquerda



Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Avaria Pára-Choque Dianteiro



Avaria Capô



Corredor/Bancos



Interior do veículo



Gravação vidro da porta dianteira direita



Pneus Traseiros Lado Direito



Etiqueta ETA (assoalho)



Etiqueta ETA (batente da porta)



Gravação do vidro porta traseira direita



Gravação do vidro traseiro direito



Estrutura Assoalho



Estrutura Coluna Central Direita



Estrutura Coluna Dianteira Direita



Estrutura Coluna Traseira Direita



Pneu Dianteiro Lado Direito



Espelho Retrovisor Direito



Para Lama Diant. Direito



Avaria Pára-Lama Direito



Ar Condicionado



Direção Assistida



Freios ABS



Travas Elétricas



Vidros Elétricos



Air Bag



Para Sol

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Vistoriador: Julio Cesar da Silva



Analista: Irurá Rodrigues Jr