



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Placa EPQ1142	Chassi 9BWAA05Z1B4023541	Chassi BIN 9BWAA05Z1B4023541	Código Molicar 05110986-4	Código FIPE 005307-4
Ano Fabricação 2010	Ano Modelo 2011	Motor BIN CCN522623	Motor Observado CCN522623	Cor VERMELHA
Combustível ALCOOL/GASOLINA	Motorização 1.0	Tipo de câmbio Manual	Odômetro (KM) 112811	Renavam 00279758286
Marca VW	Modelo FOX	Versão Veículo GII	Quantidades de portas 3	Tipo de Direção Hidráulica
Histórico de leilão Não	Status Itaú Regular 2	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição ---	Situação Chassi Em circulação
Cidade Vistoria São Bernardo do Campo	Estado Vistoria SP	UF Vistoria SP	Patio Vistoria HUB SGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	

Observações:

CAIXA DE AR E PAINEL TRASEIRO AVARIADO;

Estado: São Paulo Código MOLICAR: 05110986-4 VOLKSWAGEN FOX G2 1.0 8V 2p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011
Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1009 Potência Máxima: 72 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTERIA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não foi possível verificar
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Necessita de Troca
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Funciona

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Meia-Vida
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Sim
TIPO DE CHAVE	Canivete
VEÍCULO LIGA	Sim
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Danificado Reparável
CAIXA DE AR	Reparado com Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Possui
TETO	Danificado Reparável
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Não Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Não Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Não Possui
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Possui
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA


PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Ferro

FOTOS

ODÔMETRO (KM)




CAPO




PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO




CHAVE DE RODA




REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO



TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (Carlos Alberto Mantovani)