



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Placa FFS7H81	Chassi 9BWDB45U5JT026095	Chassi BIN 9BWDB45U5JT026095	Código Molicar 05122245-0	Código FIPE 005380-5
Ano Fabricação 2017	Ano Modelo 2018	Motor BIN CCR31179	Motor Observado CCR31179	Cor BRANCA
Combustível GAS/ALC/GN	Motorização 1.6	Tipo de câmbio Manual	Odômetro (KM) 91048	Renavam
Marca VW	Modelo VOYAGE	Versão Veículo TRENDLINE	Quantidades de portas 4 PORTAS	Tipo de Direção Hidráulica
Histórico de leilão Não	Status Itau Regular 1	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição ---	Situação Chassi Em circulação
Cidade Vistoria DUQUE DE CAXIAS	Estado Vistoria RJ	UF Vistoria RJ	Patio Vistoria SADA TRANSPORTES - DUQUE DE CAXIAS	

Observações:

LONGO2 LONGARINAS TRASEIRAS DANIFICADAS - CAIXA DE AR AVARIADA - VEICULO POSSUI KIT GNV

Estado: Rio de Janeiro

Código MOLICAR: 05122245-0

VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE G6 1.6 8V 4p Eta./Gas.

Ano Fabricação: 2017

Ano Modelo: 2018

Passageiros: 5

Peso em ordem de marcha(kg): 985

Potência Máxima: 101 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO



LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



ESTOFAMENTO DIANTEIRO



ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTERIA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não foi possível verificar
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não foi possível verificar
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não foi possível verificar
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não foi possível verificar
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Necessita de Troca
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Não foi possível verificar

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não foi possível verificar
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não foi possível verificar
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Meia-Vida
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Sim
TIPO DE CHAVE	Simple
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Danificado Reparável
CAIXA DE AR	Reparado com Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Danificado Reparável
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Possui
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Possui
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não foi possível verificar
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO ESQUERO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Ferro

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA





PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO



CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS



REVESTIMENTO DO TETO



TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (ALEXANDER GOMES LEAL)