



PLENAVER VISTORIA VEICULAR

Data Vistoria: 28/07/2021

22.749.502/0001-52

LAUDO DE AVALIAÇÃO

(11) 5031-4102

Itaú Unibanco SA

DADOS VEÍCULO

Placa	Chassi	Chassi BIN	Código Molicar	Código Fipe
OLQ6E65	KMHFH41HBCA11963I	KMHFH41HBCA11963I	02102604-0	015083-5
Ano fabricação	Ano Modelo	Nº do motor BIN	Nº do Motor Observado	Cor
2011	2012	G6DEBA807319	G6DEBA807319	PRETO
Combustível	Motorização	Tipo de câmbio	Odômetro (KM)	Renavam
GASOLINA	3.0	Automático	INACESSÍVEL	00473299534
Marca	Modelo	Versão Veículo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
HYUNDAI	AZERA	V6	4	Elétrica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Situação Chassi	
NÃO	BOM	Não	Em circulação	
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patio Vistoria	
RIO DE JANEIRO	RJ	RJ	HUB - RIO DE JANEIRO	

Observações:


NÃO FOI POSSIVEL A COLETA DO KM, VEICULO NÃO POSSUI CHAVES -Estado: Rio de Janeiro Código MOLICAR: 02102604-0
HYUNDAI AZERA GLS 3.0 V6 AT 4p Gas. Ano Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2012 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg):
1500 Potência Máxima: 190 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO**LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA****LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO****LATERAL TRASEIRA MOTORISTA**

ESTOFAMENTO DIANTEIRO



ESTOFAMENTO TRASEIRO



PANORAMICA DO MOTOR



PAINEL



Estado do veículo

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Sem Danos
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não foi possível verificar
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não foi possível verificar
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não foi possível verificar
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não foi possível verificar
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não foi possível verificar
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO	Não foi possível verificar
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem Danos

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não foi possível verificar
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não foi possível verificar
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Não Possui
PORTA MALAS	Sem Danos
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não foi possível verificar



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
LAUDO DE AVALIAÇÃO

Estado do veículo

BANCOS E REVESTIMENTO

ENCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Couro

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Não
TIPO DE CHAVE	Simplex
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Não
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Possui
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Possui
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não foi possível verificar
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui
MACACO	Possui

PNEUS / RODAS

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
POSSUI CALOTA	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Liga Leve

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPÔ



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO



CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS



REVESTIMENTO DO TETO



TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR: ALEXANDER GOMES LEAL