PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Placa	Chassi	Chassi BIN	Codigo Molicar	Codigo FIPE
FTJ7830	3VWDH2165FM027318	3VWDH2165FM027318	05116703-7	005327-9
Ano Fabricação	**Ano Modelo**	**Motor BIN**	**Motor Observado**	**Cor**
2015	2015	CKJ041169	CKJ041169	BRANCA
Combustivel	**Motorização**	**Tipo de cambio**	**Odômetro (KM)**	**Renavam**
ALCOOL/GASOLINA	2.0	Automático	101415	01056019350
Marca	**Modelo**	**Versão Veiculo**	**Quantidades de portas**	**Tipo de Direção**
VOLKSWAGEN	JETTA	COMFORTLINE	4 PORTAS	Hidráulica
Histórico de leilão	**Status Itaú**	**Chassi Remarcado?**	**Motivo Reprova/ Restrição**	**Situação Chassi**
Não	Bom		---	Em circulação
Cidade Vistoria	**Estado Vistoria**	**UF Vistoria**	**Patio Vistoria**	
São Bernardo do Campo	SP	SP	HUB SGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	

Observações:

Estado: São Paulo
Código MOLICAR: 05116703-7
VOLKSWAGEN JETTA COMFORTLINE 2.0 TIP 4p Eta./Gas.
Ano Fabricação: 2015
Ano Modelo: 2015
Passageiros: 5
Peso em ordem de marcha(kg): 1346
Potência Máxima: 116 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO

LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA

LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO

LATERAL TRASEIRA MOTORISTA

PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

ESTOFAMENTO DIANTEIRO



ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTERIA	
CAPÔ	Sem Danos
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Funciona
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Funciona
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Funciona

PARTE TRASEIRA	
GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Novo
PORTA MALAS	Sem Danos
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Funciona

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO	
ESCOSTO DE CABEÇA DIANTERIO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Couro

LATERAL ESQUERDA	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR	
VEÍCULO COM CHAVE	Sim
TIPO DE CHAVE	Canivete
VEÍCULO LIGA	Sim
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA	
ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Possui
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS	
AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Possui
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro e Traseiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA	
PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO ESQUERO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Liga Leve

PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

FOTOS

ODÔMETRO (KM)

CAPÔ



PARA-CHOQUE DIANTEIRO

PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO

PNEU ESTEPE



PORTA MALAS

PARALAMA DIANTEIRA DIREITA

PORTA DIANTEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE

MACACO

TRIANGULO

CHAVE DE RODA

REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS

MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS

REVESTIMENTO DO TETO



TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO DO MOTOR

VISTORIADOR (EDUARDO ROBERTO DA SILVA)